



Ứng dụng

NƯỚC UỐNG - BÌNH THÉP

Khách hàng:

CÔNG TY NƯỚC

Loại ứng dụng:

LỚP LÓT POLYUREA TRÊN THÉP

Hệ thống:

NUKOTE ST POLYUREA TINH KHIẾT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bể nước nâng cao đã được lót khoảng năm năm trước với lớp lót PVC thả vào như một hệ thống sửa chữa rò rỉ.

Bồn chứa lại phải ngừng hoạt động vì lớp lót đã bị sụp hoàn toàn, khiến bồn tiếp tục bị rò rỉ.


Nukote Australia được gọi đến để vệ sinh, sửa chữa và lót lại bể chứa bằng polyurea nguyên chất Nukote ST.

Sau đó, lớp PVC bị hỏng được loại bỏ, bể được rửa sạch bằng áp suất để loại bỏ cặn bùn.

Sau đó, quá trình phun cát đã làm lộ ra mức độ ăn mòn ở đáy bể.

Sử dụng polyurea nguyên chất Nukote ST để lót tường sau đó lấp đầy các khuyết tật trên sàn, bịt kín tất cả các lỗ hỏng và gia cố sàn.

Quy trình Nukote cho phép đưa một bể chứa bị ăn mòn nghiêm trọng trở lại hoạt động một cách nhanh chóng, do đó tiết kiệm chi phí thay thế toàn bộ và nhiều tuần cung cấp bể chứa và máy bơm tạm thời để phục vụ nhu cầu nước ngọt của khu vực địa phương.



Đã hoàn thành lớp lót bên trong